



平成31年1月17日 公告

「西部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事(30-1)」

設計図書の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表

訂正箇所	誤	正
<p>図面番号 内 36/39 西第30011号線 管きよ調査延長</p>	<p>平面図 S=1:500 西区榎本町2丁目</p>  <p>SD=300 (更生後の管径は 265 mm以上とする) L=23.80m</p> <p>L=15.40m L=7.80m 管更生延長 管更生延長 L=14.34m L=6.74m 0.53 0.53 0.53</p> <p>管きよ調査延長 L=6.74m</p> <p>西 30011 西 30010 榎本町2丁目 2番 3番 No. 12-008-57 No. 12-008-51 No. 12-008-56 No. 12-008-58 5番 4番 2 1</p>	<p>平面図 S=1:500 西区榎本町2丁目</p>  <p>SD=300 (更生後の管径は 265 mm以上とする) L=23.80m</p> <p>L=15.40m L=7.80m 管更生延長 管更生延長 L=14.34m L=6.74m 0.53 0.53 0.53</p> <p>管きよ調査延長 L=14.34m</p> <p>西 30011 西 30010 榎本町2丁目 2番 3番 No. 12-008-57 No. 12-008-51 No. 12-008-58 No. 12-008-56 5番 4番 2 1</p>

