



令和6年12月17日 公告

「北部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事(R6-5)」

図面に記載誤りがありました。訂正内容につきましては正誤表をご確認ください。

正誤表

図面

訂正箇所	誤	正
図面 内19/全25	 管更生工事 (自立管) (耐震化対策) 西淀川第 08021000300 号線	 管更生工事 (複合管) (耐震化対策) 西淀川第 08021000300 号線