

平成 28 年 10 月 19 日 公告分

「国道 308 号深江共同溝遠方監視装置改修工事」

仕様書（位置図）の一部に落丁がありました。修正いたしましたので再度ご確認ください。

修正内容

・城東区位置図の追加

修正前	修正後
東成区位置図	東成区位置図
	城東区位置図

※東成区位置図につきましては、内容に変更はございません。