

令和元年7月24日公告

「西部方面管内道路照明灯更新等工事」

・設計図書の一部に表記漏れ及び記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
工事設計書 工種明細書 頁0-0031 2行目	プリンカーライト取替 1L LED 警戒灯 LED×2 器具のみ	プリンカーライト取替 1L LED 警戒灯 LED×2 器具のみ(管理番号用 シール(赤)4枚、灯柱銘板1枚含む)
工事設計書 工種明細書 頁0-0031 5行目	作業残土運搬 床掘削残土 処分費含まず 小規模 2tダンプ バックホウ0.28m3	作業残土運搬 床掘削残土 処分費含まず 小規模 4tダンプ バックホウ0.28m3