

平成30年7月4日 公告

「軽自動車(ミニ・道路パトロールカー) 買入」

上記案件について、仕様書に一部誤りがあったため、訂正します。

訂正箇所	正	誤
仕様書5頁 2. 特別仕様 (3) 散光式警光灯	(削除)	イ) 結線 ・不具合時等に全灯火消灯防止のため、回路は左右毎の回路に別けて接続すること。
仕様書5頁 2. 特別仕様 (3) 散光式警光灯	カ) ヒューズ ・ヒューズはブレード型を使用し、ガラス管ヒューズは不可とする。 ・スイッチ回路の入力側にヒューズを取付けること。 ・リレーの主電源回路にヒューズを1個取付けること。 ・(削除) ・(削除)	キ) ヒューズ ・ヒューズはブレード型を使用し、ガラス管ヒューズは不可とする。 ・スイッチ回路の入力側にヒューズを取付けること。 ・リレーの主電源回路に メイン ヒューズを1個取付けること。 ・ 左右回路毎に単独ヒューズを各1個取付けること。 ・ 不具合時は左右回路毎の単独ヒューズがメインヒューズより先に切れるように、各ヒューズの容量について考慮すること。