


令和8年1月19日 公告

「今福下水処理場ポンプ室外耐震補強工事」

図面の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
図面 全容25内第23号	別添(1ページ)のとおり	別添(2ページ)のとおり

訂正箇所	誤
<p>図面 全葉25内第23号</p>	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> <h2 style="text-decoration: underline;">西ポンプ棟</h2> </div> <p>あと施工せん断補強鉄筋範囲の配管 (実線)          その他の配管 (破線)          施工は監督員と協議の上で、          集砂水井 (ポンプ井用) 電動ボール弁φ200          を制弁した上で施工すること。</p> <p>STEP1-2: 1~2池目の施工          STEP1-3: 3池目の施工          STEP1-4:          STEP1-1: 仮壁の設置          仮設止水板 2箇所          L=6,750mm×H4500mm</p> <p>STEP4-1: 仮設配管φ200          STEP4-5: 撤去</p> <p>冷却水戻り管200A          (ディーゼル機関より)</p>



図面  
全葉25内第23号