

平成 25 年 8 月 19 日公告

「東部方面管理事務所管内道路維持修繕工事-2」正誤表

【設計図書】工種明細書 P.41

	誤	正
コンクリート舗装 コンクリート舗装工舗装厚 50mm (生 Co・18-8-20・高炉 B)	分離帯用 <u>PK-3</u> 含む	分離帯用 _____

「西部方面管理事務所管内道路維持修繕工事-2」正誤表

【設計図書】工種明細書 P.42

	誤	正
コンクリート舗装 コンクリート舗装工舗装厚 50mm (生 Co・18-8-20・高炉 B)	分離帯用 <u>PK-3</u> 含む	分離帯用 _____

「南部方面管理事務所管内道路維持修繕工事-2」正誤表

【設計図書】工種明細書 P.41

	誤	正
コンクリート舗装 コンクリート舗装工舗装厚 50mm (生 Co・18-8-20・高炉 B)	分離帯用 <u>PK-3</u> 含む	分離帯用 _____

「北部方面管理事務所管内道路維持修繕工事-2」正誤表

【設計図書】工種明細書 P.41

	誤	正
コンクリート舗装 コンクリート舗装工舗装厚 50mm (生 Co・18-8-20・高炉 B)	分離帯用 <u>PK-3</u> 含む	分離帯用 _____