

「東淀川区第684号線外1舗装補修工事-1」

- ・設計図書等の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤				正			
積算条件事項 2. 建設副産物の処分について コンクリート殻(有筋)【構造物とりこわし殻】	コンクリート殻(無筋) 【構造物とりこわし殻】	機械	7.9km	昼間	コンクリート殻(有筋) 【構造物とりこわし殻】	機械	7.9km	昼間