

令和 7 年10月 7 日 公 告

「令和 7 年度 出戸池公園防球柵改修工事」

1. 設計図書の一部に誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
見積参考資料 単価表 頁0-0035	・ (G)H=3000	・ (G-2) H=3150

VF0001
フェンス (G-2)

誤

見積参考資料 P37

1 位 単 価 表

第0013号 単価表
(100 m 当り)

頁0-0035

(G-2)H=3150

エキスパントマル

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
フェンスー8 (G) (土止付)H=3000 エキスパントマルφ13棒 袋ナット処理	100	m			材料費
フェンスー8設置手間 (G-2) (土止付)H=3150 足場等含む	100	m			施工費 (月単位の週休2日)
基礎碎石 支柱基礎、土留部 再生クラッシャーラン RC-40	34.76	m ²			
型枠 一般型枠 小型構造物	103.4	m ²			
コンクリート 小型構造物 人力打設	10.62	m ³			
型枠 一般型枠 均しコンクリート	12.92	m ²			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1.73	m ³			
面木 (アーケースブラ) 長辺15mm 2m/本	200	m			
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	0.69	m ²			
諸雑費	1	式			
合計	100	m			
単位当り	1	m			

大 阪 市

00001136183

VF0001
フェンス (G-2)

正

見積参考資料 P37

1 位 単 価 表

第0013号 単価表
(100 m 当り)

頁0-0035

(G-2)H=3150

エキスパント 鉄板

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
フェンスー8 (G-2) (土止付)H=3150 エキスパント 鉄板φ13 袋ナット処理	100	m			材料費
フェンスー8設置手間 (G-2) (土止付)H=3150 足場等含む	100	m			施工費 (月単位の週休2日)
基礎碎石 支柱基礎,土留部 再生クラッシャラン RC-40	34.76	m ²			
型枠 一般型枠 小型構造物	103.4	m ²			
コンクリート 小型構造物 人力打設	10.62	m ³			
型枠 一般型枠 均しコンクリート	12.92	m ²			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1.73	m ³			
面木 (アーケースラ) 長辺15mm 2m/本	200	m			
目地板 30mm未満 瀝青質目地板	0.69	m ²			
諸雑費	1	式			
合計	100	m			
単位当り	1	m			