

「令和8年度 橋梁定期点検調査その他業務委託-1」

・特記仕様書の記載内容に誤りがありました。次の正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																
<p>特記仕様書（57ページ）別表3 対象橋梁及び業務項目一覧表</p>	<p>(誤) 第三者被害予防措置とセット</p> <table border="1" data-bbox="424 421 1181 714"> <thead> <tr> <th colspan="10">詳細点検</th> </tr> <tr> <th colspan="10">橋下</th> </tr> <tr> <th colspan="10">橋梁点検率</th> </tr> <tr> <th colspan="2">H=22.3m</th> <th colspan="2">H=27m</th> <th colspan="2">BT-110</th> <th colspan="2">BT-200</th> <th colspan="2">BT-400</th> </tr> <tr> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置と セット</th> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置と セット</th> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置と セット</th> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置と セット</th> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置と セット</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7.347.1</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table>	詳細点検										橋下										橋梁点検率										H=22.3m		H=27m		BT-110		BT-200		BT-400		数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット																			0.0										7.347.1	●	<p>(正) 第三者被害予防措置の有無</p> <table border="1" data-bbox="1253 421 2009 714"> <thead> <tr> <th colspan="10">詳細点検</th> </tr> <tr> <th colspan="10">橋下</th> </tr> <tr> <th colspan="10">橋梁点検率</th> </tr> <tr> <th colspan="2">H=22.3m</th> <th colspan="2">H=27m</th> <th colspan="2">BT-110</th> <th colspan="2">BT-200</th> <th colspan="2">BT-400</th> </tr> <tr> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置の 有無</th> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置の 有無</th> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置の 有無</th> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置の 有無</th> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置の 有無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7.347.1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">[] : 訂正箇所</p>	詳細点検										橋下										橋梁点検率										H=22.3m		H=27m		BT-110		BT-200		BT-400		数量(mfl)	第三者被害 予防措置の 有無																			0.0										7.347.1																	
詳細点検																																																																																																																																																																		
橋下																																																																																																																																																																		
橋梁点検率																																																																																																																																																																		
H=22.3m		H=27m		BT-110		BT-200		BT-400																																																																																																																																																										
数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット	数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット	数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット	数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット	数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット																																																																																																																																																									
								0.0																																																																																																																																																										
								7.347.1	●																																																																																																																																																									
詳細点検																																																																																																																																																																		
橋下																																																																																																																																																																		
橋梁点検率																																																																																																																																																																		
H=22.3m		H=27m		BT-110		BT-200		BT-400																																																																																																																																																										
数量(mfl)	第三者被害 予防措置の 有無	数量(mfl)	第三者被害 予防措置の 有無	数量(mfl)	第三者被害 予防措置の 有無	数量(mfl)	第三者被害 予防措置の 有無	数量(mfl)	第三者被害 予防措置の 有無																																																																																																																																																									
								0.0																																																																																																																																																										
								7.347.1																																																																																																																																																										
<p>特記仕様書（57ページ）別表3 対象橋梁及び業務項目一覧表 第三者被害予防措置の有無</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 神 崎 橋 ・ 新淀川大橋 ・ 十八条大橋 	<table border="1" data-bbox="424 1013 1191 1278"> <thead> <tr> <th colspan="10">リフト車</th> </tr> <tr> <th colspan="10">橋梁点検率</th> </tr> <tr> <th colspan="2">H=12m</th> <th colspan="2">H=17m</th> <th colspan="2">BT-200</th> <th colspan="2">BT-400</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置の 有無</th> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置の 有無</th> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置と セット</th> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置と セット</th> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置と セット</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>787.6</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,559.6</td> <td>●</td> <td>2,219.9</td> <td>●</td> <td></td> <td>7,347.1</td> <td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>[] : 訂正箇所</p>	リフト車										橋梁点検率										H=12m		H=17m		BT-200		BT-400				数量(mfl)	第三者被害 予防措置の 有無	数量(mfl)	第三者被害 予防措置の 有無	数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット	数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット	数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット														787.6	●				0.0					11,559.6	●	2,219.9	●		7,347.1	●	<table border="1" data-bbox="1243 1013 2020 1278"> <thead> <tr> <th colspan="10">リフト車</th> </tr> <tr> <th colspan="10">橋梁点検率</th> </tr> <tr> <th colspan="2">H=12m</th> <th colspan="2">H=17m</th> <th colspan="2">BT-200</th> <th colspan="2">BT-400</th> <th colspan="2">船上</th> </tr> <tr> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置の 有無</th> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置の 有無</th> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置と セット</th> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置と セット</th> <th>数量(mfl)</th> <th>第三者被害 予防措置と セット</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>787.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,559.6</td> <td></td> <td>2,219.9</td> <td></td> <td></td> <td>7,347.1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[] : 訂正箇所</p>	リフト車										橋梁点検率										H=12m		H=17m		BT-200		BT-400		船上		数量(mfl)	第三者被害 予防措置の 有無	数量(mfl)	第三者被害 予防措置の 有無	数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット	数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット	数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット														787.6					0.0					11,559.6		2,219.9			7,347.1																					
リフト車																																																																																																																																																																		
橋梁点検率																																																																																																																																																																		
H=12m		H=17m		BT-200		BT-400																																																																																																																																																												
数量(mfl)	第三者被害 予防措置の 有無	数量(mfl)	第三者被害 予防措置の 有無	数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット	数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット	数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット																																																																																																																																																									
			787.6	●				0.0																																																																																																																																																										
			11,559.6	●	2,219.9	●		7,347.1	●																																																																																																																																																									
リフト車																																																																																																																																																																		
橋梁点検率																																																																																																																																																																		
H=12m		H=17m		BT-200		BT-400		船上																																																																																																																																																										
数量(mfl)	第三者被害 予防措置の 有無	数量(mfl)	第三者被害 予防措置の 有無	数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット	数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット	数量(mfl)	第三者被害 予防措置と セット																																																																																																																																																									
			787.6					0.0																																																																																																																																																										
			11,559.6		2,219.9			7,347.1																																																																																																																																																										