

「令和8年度 橋梁定期点検調査その他業務委託-2」

・特記仕様書の記載内容に誤りがありました。次の正誤表をご確認ください。

設計書 (57, 58ページ) 特記仕様書 別表2 対象橋梁及び業務項目一覧表

訂正箇所	誤	正																																																																																																
<p>特記仕様書 (57,58ページ) 別表2</p> <p>対象橋梁及び 業務項目一覧表</p>	<p>(誤) ドローン 数量(m2) 夜 ドローン 列無 徒歩 数量(m2) 列無</p> <table border="1" data-bbox="421 582 898 730"> <thead> <tr> <th colspan="8">詳細点検</th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th colspan="4">橋上</th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th colspan="2">船上</th> <th colspan="2">徒歩</th> </tr> <tr> <th colspan="4">≒17m</th> <th>数量(m²)</th> <th>第三者被害 予防措置の 有無</th> <th>数量(m²)</th> <th>数量(m²)</th> </tr> <tr> <th colspan="4">夜</th> <th>夜</th> <th>夜</th> <th>夜</th> <th>夜</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	詳細点検												橋上								船上		徒歩		≒17m				数量(m ²)	第三者被害 予防措置の 有無	数量(m ²)	数量(m ²)	夜				夜	夜	夜	夜									<p>(正) ドローン 数量(m2) 昼 ドローン 第三者被害予防措置の有無 (列追加) 徒歩 数量(m2) 昼 (列追加)</p> <table border="1" data-bbox="1357 588 1912 730"> <thead> <tr> <th colspan="8">詳細点検</th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th colspan="4">橋上</th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th colspan="2">船上</th> <th colspan="2">徒歩</th> </tr> <tr> <th colspan="4">7m</th> <th>数量(m²)</th> <th>第三者被害 予防措置の 有無</th> <th>数量(m²)</th> <th>数量(m²)</th> </tr> <tr> <th colspan="4">夜</th> <th>昼</th> <th>昼</th> <th>夜</th> <th>夜</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">□ : 訂正箇所</p>	詳細点検												橋上								船上		徒歩		7m				数量(m ²)	第三者被害 予防措置の 有無	数量(m ²)	数量(m ²)	夜				昼	昼	夜	夜								
詳細点検																																																																																																		
				橋上																																																																																														
				船上		徒歩																																																																																												
≒17m				数量(m ²)	第三者被害 予防措置の 有無	数量(m ²)	数量(m ²)																																																																																											
夜				夜	夜	夜	夜																																																																																											
詳細点検																																																																																																		
				橋上																																																																																														
				船上		徒歩																																																																																												
7m				数量(m ²)	第三者被害 予防措置の 有無	数量(m ²)	数量(m ²)																																																																																											
夜				昼	昼	夜	夜																																																																																											
<p>特記仕様書 (57,58ページ) 別表2</p> <p>対象橋梁及び 業務項目一覧表</p>	<p>(誤) 第三者被害予防措置の有無 (下高野橋・行基大橋・瓜破大橋) ドローン 列無 徒歩 数量(m2) 列無</p> <table border="1" data-bbox="309 1145 1111 1294"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,070.0</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>1,715.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,360.7</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,115.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,454.8</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>405.0</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td>2,905.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8,874.1</td> <td>0.0</td> <td>6,687.2</td> <td>0.0</td> <td>1,475.0</td> <td>0.0</td> <td>725.0</td> <td>0.0</td> <td>32,687.5</td> <td>7,182,490.0</td> </tr> </tbody> </table>					1,070.0	●			1,715.3		2,360.7	●							2,115.4		2,454.8	●			405.0	●			2,905.4		8,874.1	0.0	6,687.2	0.0	1,475.0	0.0	725.0	0.0	32,687.5	7,182,490.0	<p>(正) 第三者被害予防措置の有無 (下高野橋・行基大橋・瓜破大橋) ドローン 第三者被害予防措置の有無 (列追加) 徒歩 数量(m2) 昼 (列追加)</p> <table border="1" data-bbox="1189 1137 2145 1294"> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,070.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,715.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,360.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,115.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,454.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>405.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,905.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8,874.1</td> <td>0.0</td> <td>6,687.2</td> <td>0.0</td> <td>1,475.0</td> <td>0.0</td> <td>725.0</td> <td>0.0</td> <td>32,687.5</td> <td>7,182,490.0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">□ : 訂正箇所</p>					1,070.0				1,715.3		2,360.7								2,115.4		2,454.8				405.0				2,905.4		8,874.1	0.0	6,687.2	0.0	1,475.0	0.0	725.0	0.0	32,687.5	7,182,490.0																
				1,070.0	●			1,715.3																																																																																										
2,360.7	●							2,115.4																																																																																										
2,454.8	●			405.0	●			2,905.4																																																																																										
8,874.1	0.0	6,687.2	0.0	1,475.0	0.0	725.0	0.0	32,687.5	7,182,490.0																																																																																									
				1,070.0				1,715.3																																																																																										
2,360.7								2,115.4																																																																																										
2,454.8				405.0				2,905.4																																																																																										
8,874.1	0.0	6,687.2	0.0	1,475.0	0.0	725.0	0.0	32,687.5	7,182,490.0																																																																																									

「令和8年度 橋梁定期点検調査その他業務委託-2」

・特記仕様書の記載内容に誤りがありました。次の正誤表をご確認ください。

設計書 (57, 58ページ) 特記仕様書 別表2 対象橋梁及び業務項目一覧表

訂正箇所	誤	正
特記仕様書 (57,58ページ) 別表2 対象橋梁及び 業務項目一覧表	(誤) 詳細点検 徒歩(梯子) 数量(m2) 昼 17512.7m2 	(正) 詳細点検 徒歩(梯子) 数量(m2) 昼 17513.0m2 

 : 訂正箇所