

平成29年2月7日付け広告「空調設備の冷却水ポンプ及び冷却水系配管の取替修繕業務」に関する仕様書の誤りについて

仕様書正誤表

訂正箇所	(正)	(誤)
参考 配置図 別紙1 既設品 製造番号	H9810587	H70813301