



「大阪高石線舗装補修工事」

- ・ 設計図書等の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
<p>図面 舗装構造図</p>	<p>3 舗装打換え工・夜間 急速打換(舗装版打換) 表層:ポリマー改質(II型)再生密粒度As(20)</p>  <p>表層:ポリマー改質(II型)再生密粒度As(20) t=5cm タックコート(PK-4) 基層:ポリマー改質(II型)再生密粒度As(20) t=5cm 基層:再生粗粒度As(20) t=5cm プライムコート(PK-3) 補充材:鉄鋼スラグ(HMS-25)</p>	<p>3 舗装打換え工・夜間 急速打換(舗装版打換) 表層:ポリマー改質(II型)再生密粒度As(20)</p>  <p>表層:ポリマー改質(II型)再生密粒度As(20) t=5cm タックコート(PK-4) 基層:ポリマー改質(II型)再生粗粒度As(20) t=5cm 基層:再生粗粒度As(20) t=5cm プライムコート(PK-3) 補充材:鉄鋼スラグ(HMS-25)</p>