



「一区中央幹線外1舗装補修工事」

- ・設計図書等の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
<p>図面1/2 舗装構造図③</p>	<p>③ 舗装打換え工・夜間 急速打換(舗装版打換)(N6) 表層:ポリマー改質(Ⅱ型)再生密粒度As(20)</p>  <p>表層:ポリマー改質(Ⅱ型)再生密粒度As(20) t=5cm          タックコート(PK-4)          基層:ポリマー改質(Ⅱ型)再生密粒度As(20) t=10cm          プライムコート(PK-3)          補充材:鉄鋼スラグ(HMS-25)</p>	<p>③ 舗装打換え工・夜間 急速打換(舗装版打換)(N6) 表層:ポリマー改質(Ⅱ型)再生密粒度As(20)</p>  <p>表層:ポリマー改質(Ⅱ型)再生密粒度As(20) t=5cm          タックコート(PK-4)          基層:再生粗粒度As(20) t=10cm          プライムコート(PK-3)          補充材:鉄鋼スラグ(HMS-25)</p>