

工事名称 瓜破霊園墓参道整備工事

訂正箇所	内 容	誤	正
設計書 P-4 第2号明細書	土工 残土運搬処理工[一般部]の 細別・形状寸法に誤りがありました。	作業残土処理 大阪湾センター(処分費込) 運搬距離:18.2km	作業残土処理 大阪湾センター(処分費込) 運搬距離:28.9km
設計書 P-4 第2号明細書	土工 残土運搬処理工[狭隘部]の 細別・形状寸法に誤りがありました。	作業残土処理 大阪湾センター(処分費込) 運搬距離:18.2km	作業残土処理 大阪湾センター(処分費込) 運搬距離:28.9km