



令和6年2月2日 公告



「正蓮寺川基盤整備工事」



設計図書の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表

設計図書

訂正箇所	誤	正
図面(内86/全95)	 <p>人孔架上構造図 (No. 117-1, 60付近) 5-1-100 訂正箇所: T-25</p>	 <p>人孔架上構造図 (No. 117-5, 60付近) 5-1-100 訂正箇所: T-14</p>

訂正箇所	誤	正
<p>図面(内87/全95)</p>	 <p>人孔架上構造図 (No. 157-5 60付近) 5-1/100</p> <p>1-1 側面図</p> <p>2-2 断面図</p> <p>(T-25)</p> <p>(T-25)</p>	 <p>人孔架上構造図 (No. 157-5 60付近) 5-1/100</p> <p>1-1 側面図</p> <p>2-2 断面図</p> <p>(T-14)</p> <p>(T-14)</p>

訂正箇所	誤	正
<p>図面(内95/全95)</p>	 <p>充填材：普通モルタル</p>	 <p>充填材：発泡モルタル</p>